



**FOLPACK**  
s.r.o.

# PLÁN KONTROLY

Výrobok : **PE FÓLIA**

Proces **MEDZIOPERAČNÁ KONTROLA**

ČO KONTROLOVAŤ	KTO	KDE	AKO	ČÍM	AKO ČASTO	OPATRENIA
<b>Vzhľad a potlač</b>	Obsluha linky	balon, navíjačka, pracovisko kontrola	vizuálne	podľa vzorky	každý kotúč	kontrola zoradenia miniflexu kontrola farby preveriť vstupný materiál vymeniť sito preveriť parametre
<b>Šírka</b>	Obsluha linky	navíjačka linky pracovisko kontrola	meranie	kovový meter s milimetrovým delením	každý kotúč	preveriť parametre dofúknuť, sfúknuť balón skontrolovať orezávacie nože
<b>Hrúbka</b>	Obsluha linky	pred navíjačkov pracovisko kontrola	meranie po obvode hadice	mikrometer s valčekami s presnosťou 01 μm	každý kotúč	preveriť parametre pridať, ubrať otáčky šneku pridať, ubrať otáčky od'ahu
<b>Pevnosť</b>	Obsluha linky	pracovisko kontrola	nafúknutie vzduchom roztrhnutím v záhyboch	tlakom (pozdĺžne prasknutie je zlé)	každý kotúč	preveriť vstupný materiál vymeniť sito preveriť parametre informovať VV
<b>Korónová úprava</b>	Obsluha linky	pracovisko kontrola	pomocou povrchového napätie	fixkou alebo skúšobným atramentom	každý kotúč	kontrola povrchu valcov kontrola korónového výboja informovať VV